

Asociace víceúčelových základních organizací
technických sportů a činností České republiky

STŘELCI TEPLICE

pobočný spolek

registrační číslo klubu : 50036

se sídlem Teplice, Dubská čp. 2964, IČO 70200475

kontaktní adresa: Ivana Krejčová, Bohodudovská 119, 415 10 Teplice

tel. 723033353, e-mail: strelciteplice@seznam.cz, dat.schránka: jhvi5kz

č. účtu: 2201072894/2010

Magistrát města Teplice
Odbor sportu a kultury
Nám. Svobody 2/2
415 01 Teplice

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci na údržbu vlastního sportoviště

I v letošním roce, tedy 2025, jsme pokračovali v opravách naší střelnice, a to za využití vlastních finančních prostředků, ale hlavně za využití neinvestiční dotace poskytnuté Statutárním městem Teplice.

Nejvyšším výdajem byla **oprava střechy střeliště a její nátěr**. Při opravě podhledů střeliště v minulém roce jsme zjistili, že na některých místech střeliště dochází z důvodu poškození k průsakům střechou (drobné otvory) a 5-6 let stará vrstva barevného nátěru se na některých místech loupe. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy vlastními silami jsme téměř nebyli schopni provést celý nátěr a zejména řádně očistit nátěr původní, jsme opravu a nátěr nechali provést odbornou firmou. Firma provedla opískování původního nátěru, čímž zajistila, aby se nová vrstva neloupala a dále provedla opravy drobných poškození plechové střechy.

Druhým největším samostatným výdajem byla **oprava podlahy**. V loňském roce se nám podařilo opravit podlahu na stanovištích 1-6, kterou po opětovných neúspěšných pokusech svépomocí provedla specializovaná firma. V letošním roce se podařilo z finančních prostředků poskytnutých Statutárním městem Teplice opravit podlahu na stanovištích 7-16. Tím byla již opravena polovina podlahy a jedno stanoviště z druhé poloviny a pro další opravy již nebude nutné uzavírat celé střeliště po dobu oprav dalších částí podlahy, neboť oprava proběhla i v místě vstupu na střeliště. Vyfrézováním porézní vrstvy betonové stěrky a zarovnáním betonové staré podlahy a následným nátěrem již lze podlahu na stanovištích 1-16 zametat i vytírat bez jejího dalšího poškozování.


V letošním roce proběhla pravidelná **kontrola spalinových cest** již obou komínových těles a obou krbových kamen.

Pokud se týká poškozených **podhledových protihlukových stropních desek**, tak v letošním roce jsme pouze dokončili, začistili, a řádně upevnili již v loňském roce vyměněné desky a v dalších opravách jsme z důvodu nedostatku času a finančních prostředků nepokračovali. Další část je naplánována na příští rok, neboť hrozí, že jinak budeme muset některá stanoviště dočasně uzavřít z bezpečnostních důvodů.

Po celý rok jsem se věnovali běžné údržbě střelnice, jako zejména sekání trávy, prořez popadaných stromů, náletů a větví, přesahujících na střeliště a na přístupové cestě. Pokračovali jsem v údržbě plotu, jak betonového, tak dřevěného a veškerých odřevění odrazných ploch na střelnici, jako jsou i balistické tunely. Opravě padajících clon a dalšímu běžnému úklidu, jakož i dalším údržbovým činnostem. Pokračovali jsme v opravě elektroinstalace a po celý rok jsme opravovali dřevěné rámy – nosiče terčů.

Fotodokumentace:

Střecha:



Podlaha:



P



Prořezy náletů:



Podhledy:



Ivana Krejčová
předseda p.s.
předsedkyně p.s.